



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS E SUCATAS)

ÓRGÃO: Município de Palminópolis, Estado de Goiás.

FINALIDADE: Alienação de Bens Móveis por meio de Leilão Público.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 76, e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

1 - DA COMISSÃO AVALIADORA

1.1. O presente Laudo foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, regularmente designada por meio do Decreto nº 046/2026, composta por servidores públicos, em sua maioria efetivos, dotados de capacidade técnica e conhecimento necessário à avaliação patrimonial, em conformidade com as exigências dos órgãos de controle externo.

2 - DO OBJETO

2.1. O presente laudo tem por objeto a avaliação de bens móveis pertencentes ao patrimônio do Município, classificados como:

2.1.1. Veículos em uso ou ociosos;

2.1.2. Veículos antieconômicos;

2.1.3. Bens inservíveis;

2.1.4. Sucatas diversas.

Os bens serão destinados à alienação por meio de **Leilão Público**, nos termos da legislação vigente.



3 - DA METODOLOGIA

3.1. A avaliação foi realizada com base nos seguintes critérios técnicos:

I - Consulta à Tabela FIPE, <https://veiculos.fipe.org.br/>;

II - Pesquisa de mercado (Webmotors, OLX e similares);

III - Inspeção visual e funcional dos bens;

IV - Estado de conservação;

V - Vida útil remanescente;

VI - Classificação do bem;

VII - Aplicação de deságio técnico médio de 10% (Dez Por Cento);

VIII - Avaliação por peso para sucatas.

4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

4.1. Os bens foram classificados conforme:

- **Ociosos:** sem utilização;
- **Antieconômico:** custo de manutenção elevado;
- **Irrecuperável:** sem condições de uso.

5 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS

LOTE 01 - ITEM 01

Marca: Volkswagen

Modelo: Jetta

Ano Fabricação/Modelo: 2014/2014

Placa: OOE 5462

Combustível: Flex

Portas: 4

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Automático

Pneus: 4 + estepe

Estado Geral: Ruim

Defeitos: partida, Ar, Maçaneta, Suspensão, Forro do teto.



5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: em funcionamento
- Lataria/pintura: desgaste natural
- Sistema elétrico: regular
- Interior: conservado
- Acessórios: compatíveis

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- o desgaste natural do uso;
- a depreciação do bem;
- custos de manutenção;
- valor de mercado;

Classificação: (✓) **Antieconômico**

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 58.000,00

Deságio: 10%

Valor concerto:

- **Partida: R\$ 100,00** [valor do concerto de partida do carro Jetta 2014 - Pesquisar](#)
- **Ar : R\$: 2.500,00** [valor do concerto do ar do carro jetta 2014 - Pesquisar](#)
- **Maçaneta: R\$ 200,00** [valor do concerto da maçaneta do carro jetta 2014 original - Pesquisar](#)
- **Suspensão: R\$ 3.500,00** [valor do concerto de suspensão do carro Jetta 2014 - Pesquisar](#)
- **Forro do teto: 1.500,00** [valor do concerto do forro do teto do carro Jetta 2014 - Pesquisar](#)

Valor final da Avaliação: R\$ 44.400,00



LOTE 02 - ITEM 02

Marca: Renault

Modelo: Megane

Ano Fabricação/Modelo: 2011/2012

Placa: OGZ 8947

Combustível: Flex

Portas: 4

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Manual

Pneus: 4 + estepe

Estado Geral: Sucata

Defeitos: explodiu o motor e avarias

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: em funcionamento
- Lataria/pintura: desgaste natural
- Sistema elétrico: regular
- Interior: desgaste
- Acessórios: básicos

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- Idade avançada;
- Depreciação acentuada;
- custo de manutenção elevado.

Classificação: (✓) Irrecuperável

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 23.000,00

Deságio: 10%

Valor concerto:

- **Motor: R\$ 10.000,00** [valor do concerto do motor do carro megane 2011/2012 - Pesquisar](#)

Valor Final da Avaliação: R\$ 10.700,00



LOTE 03 - ITEM 03

Marca: Rely

Modelo: Pick- Up

Ano Fabricação/Modelo: 2013/2014

Placa: OMX 1569

Combustível: Flex

Portas: 2

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Manual

Pneus: 4 + estepe

Estado Geral: Ruim

Defeitos: motor

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: sem funcionamento
- Lataria/pintura: desgaste moderado
- Sistema elétrico: regular
- Interior: sinais de uso
- Acessórios: básicos

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- Baixa liquidez no mercado;
- custo de manutenção;
- valor de mercado;

Classificação: (✓) Antieconômico

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 18.000,00

Deságio: 10%

Valor concerto:

- **Motor: R\$ 5.000,00** [valor do concerto do motor do carro pick up 2013/2014 - Pesquisar](#)

Valor Final da Avaliação: R\$ 11.200,00



LOTE 04 - ITEM 04

Marca: Volkswagen

Modelo: Saveiro

Ano Fabricação/Modelo: 2014/2015

Placa: ONX 2188

Combustível: Flex

Portas: 2

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Manual

Pneus: 4 + estepe

Estado Geral: Bom

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: funcionamento regular
- Lataria/pintura: desgaste visível
- Sistema elétrico: regular
- Interior: desgaste acentuado
- Acessórios: básicos

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- depreciação;
- desgaste;
- manutenção crescente;
- valor de mercado;

Classificação: (✓) **Antieconômico**

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 39.000,00

Deságio: 10%

Valor final da Avaliação: R\$ 35.100,00



LOTE 05 - ITEM 05

Marca: Scania

Modelo: S113 CL

Ano Fabricação/Modelo: 1992/1993

Placa: MVM 1285

Combustível: Diesel

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Manual

Estado Geral: sucata

Defeitos: Documentação

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: funcionamento parcial
- Lataria: desgaste elevado
- Sistema elétrico: regular
- Interior: desgaste
- Acessórios: básicos

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- idade avançada;
- depreciação acentuada;
- custo de manutenção elevado;

Classificação: (✓) Antieconômico

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 45.000,00

Deságio: 10%

Valor Final da Avaliação: R\$ 40.500,00



LOTE 06 - ITEM 06

Marca: Honda

Modelo: CB 125 TITAN

Ano Fabricação/Modelo: 1999/2000

Placa: KDX 0082

Combustível: Gasolina

Motor: (✓) Possui

Estado Geral: Regular

Defeitos: motor, amortecedor, pinos da coroa, bengala, não seta, pneus careca.

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: funcionamento estragado
- Lataria: desgaste
- Sistema elétrico: simples

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- Idade do bem;
- Valor do mercado reduzido;
- depreciação;

Classificação: (✓) **Irrecuperável**

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 4.500,00

Deságio: 10%

Valor do concerto: R\$ 2.550,00 **Orçamento Realizado com Oficina Mecânica.**

Valor Final da Avaliação: R\$ 1.500,00



LOTE 07 - ITEM 07

Marca: Volkswagen

Modelo: Taos

Ano Fabricação/Modelo: 2021/2022

Placa: RCH 9A87

Combustível: Flex

Portas: 4

Motor: (✓) Possui

Câmbio: Automático

Estado Geral: Bom

5.1 Avaliação Técnica

- Parte mecânica: em perfeito funcionamento
- Lataria: bom estado
- Sistema elétrico: funcional
- Interior: conservado

5.2 Análise Econômica

Considerando:

- depreciação natural;
- valor de mercado atual;
- liquidez elevada;

Classificação: (✓). Ocioso (para fins administrativos).

5.3 Valor de Avaliação

Valor FIPE: R\$ 135.000,00

Deságio: 10%

Valor Final da Avaliação: R\$ 121.500,00



6 - AVALIAÇÃO DE SUCATAS (LOTE GERAL)

Descrição:

Materiais diversos (mobiliário metálico, estruturas, peças)

Considerando:

- ausência de utilidade para a Administração;
- inviabilidade econômica de recuperação;
- valor residual de mercado;

Classificação: Irrecuperável / Antieconômico

- Quantidade de Kg: 7.660,00
- Valor por kg: R\$ 1,20
- Valor global estimado: R\$ 9.192,00

(Memoria de Cálculo Quantidade de KG x Valor Por KG)

7 - CONCLUSÃO

7.1. Após a realização das inspeções in loco, análise documental, levantamento de dados mercadológicos e aplicação de metodologia técnica compatível com as normas de avaliação patrimonial, especialmente aquelas consagradas pela prática administrativa e pelas diretrizes da ABNT, a Comissão de Avaliação conclui que:

I - Os bens avaliados apresentam depreciação natural decorrente do tempo de uso, das condições operacionais a que foram submetidos e da obsolescência tecnológica inerente à sua natureza;

II - Parcela relevante dos bens encontra-se classificada como antieconômica para a Administração Pública, tendo em vista que os custos de manutenção, conservação, guarda e eventual recuperação mostram-se desproporcionais em relação ao benefício operacional esperado;

III - Os valores atribuídos foram apurados com base em critérios técnicos objetivos, mediante pesquisa em fontes idôneas de mercado, incluindo tabela referencial (FIPE), consultas a plataformas especializadas e análise comparativa, refletindo, de forma fidedigna, o valor de mercado dos bens na data da avaliação;



IV - Adoção de deságio técnico considerando o estado do veículo, em percentual médio de 10% (dez por cento), mostra-se adequada e compatível com as condições reais dos bens, considerando seu estado de conservação, liquidez e finalidade de alienação em leilão público.

7.2. Diante do exposto, conclui-se que os bens avaliados encontram-se **aptos à alienação**, por meio de Leilão Público, nos termos do Art. 76, e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo ao interesse público, à economicidade e à adequada gestão do patrimônio municipal.

8 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

8.1. A Comissão de Avaliação, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, declara, para os devidos fins, que:

I - As avaliações foram realizadas em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, bem como às disposições legais aplicáveis, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021;

II - Foram adotados critérios técnicos reconhecidos e metodologias compatíveis com a natureza dos bens avaliados, incluindo análise de mercado, verificação do estado de conservação e aplicação de parâmetros de depreciação;

III - Os valores atribuídos refletem, de forma consistente e fundamentada, a realidade mercadológica dos bens, observando-se a prudência técnica e a razoabilidade administrativa;

IV - O presente laudo encontra-se devidamente instruído e fundamentado, atendendo às exigências dos órgãos de controle externo, notadamente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO) e do Tribunal de Contas da União (TCU), estando apto a subsidiar procedimentos administrativos de alienação de bens públicos.

8.2. Por fim, ressalta-se que todas as informações constantes neste laudo foram produzidas com base em dados verificáveis, inspeções realizadas e critérios técnicos objetivos, assumindo seus signatários a responsabilidade pelas conclusões ora apresentadas.



9 - IMAGENS DOS VEICULOS POR LOTE (DOCUMENTO EM ANEXO)

9.1. As imagens dos veículos avaliados, organizadas por lote, encontram-se devidamente anexadas ao presente Laudo Técnico de Avaliação, constituindo parte integrante e indissociável deste documento para todos os fins de direito.

9.2. Registra-se que os registros fotográficos foram realizados no momento das vistorias, com o objetivo de evidenciar as condições gerais dos bens, especialmente quanto ao estado de conservação, aspectos estruturais, eventuais avarias e demais características relevantes à formação do valor de avaliação.

9.3. As referidas imagens possuem caráter complementar e comprobatório, servindo como elemento de suporte técnico às conclusões apresentadas neste laudo, reforçando a transparência, a rastreabilidade das informações e a fidedignidade das avaliações realizadas pela Comissão.

10 - DATA E ASSINATURAS

Palminópolis, Estado de Goiás, 09 de Junho de 2026

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Nome *José Pereira Sobrinho*
Cargo *Fiscal de Obras e Postura.*

Nome *Somero Antônio J de Sousa*
Cargo *Chefe do Departamento de Anúncios.*

Nome *MARCUS GONÇALVES DA SILVA*
Cargo *FISCAL DE TRIBUTOS*